بسم الله الرحمن الرحيم

```
(رب اشرح لی صدری ویسر لی
أمری )
"سورة طه"
صدق الله العظیم
```

عنوان الدرس:- الميكروميتر إعداد:-م م/ عبد الرحمن شريف الزيات م/ صبري حلمي عبدالقادر م/ محمد البدري العام الجامعي/ 2022-2023م

فكرة عمل الميكروميتر

الميكروميتر مبنى على نظرية تحويل الحركة الدائرية الدورانية للولب أو القلاووظ الداخلي إلى حركة مستقيمة.

الهدف من الدرس

- التعرف على شكل وأجزاء وأنواع وطرق استخدام الميكروميتر.
- القدرة على قياس الأقطار الداخلية والخارجية والإرتفاعات والأعماق بدقة عالية جداً.

الميكروميتر

اهو أحد أجهزة القياس المدرجة ، ويستخدم فى القياسات التى تتطلب دقة عالية تصل إلى (0,001mm) . عادة ما تكون دقته ((0.01mm) وقد تصل إلى أقل من ذلك .

الميكروميتر من أكثرأدوات القياس الدقيق إستعمالاً للأسباب الآتية:

- تدریجه. تدریجه
 - ت مدى القياس فيها يغطى معظم مجالات القياس.
 - رخص ثمنه نسبياً.


أجزاء الميكروميتر

- الفك الثابت Anvil: وهو عبارة عن إسطوانة معدنية مثبتة على الإطار حيث توضع علية القطعة المراد قياسها
 - □الفك المتحرك.
 - الطاروحدات القياس Frame:- جسم معدنى يربط الفك الثابت إلى أجزاء الميكروميتر الأخرى.
 - عمود التدريج الثابت Sleeve: وهو عبارة عن أسطوانة يرسم عليها التدريج الرئيسى للميكروميتر ، وتكون ثابتة . وفى بعض الميكروميترات توجد تدريجات أخرى على الأسطوانة الثابتة موازية للخط الأفقى للحصول على دقة أفضل.

- عمود التدريج المتحرك Spindle: وهو عبارة عن عمود أسطواني يتحرك دورانيا وأفقياً (مثل الصامولة Nut بالنسبة إلى اللولب Screw).
 - عجلة القياس الإبتدائية.
- عجلة قياس التوقف النهائي (السقاطة) Ratchet : وهى ذلك النهائي (السقاطة) الجزء الذي بدورانه يحدد حركة عمود الميكروميتر الدقيقة، وبعد أن يضغط الأخير على القطعة المراد قياسها وهى بتماس مع الفك الثابت يسمع صوت قافل السقاطة، ويكون هذا مؤشر للبدء بالقراءة العجيدة.

تدريج الميكروميتر

عادة ما يكون التدريج الرئيسي 🗖 للقياس مدرج بـ مم (1mm) من الأعلى ومن الأسفل مدرج بـ (0.5mm) ، ويكون محيط جلبة القياس مقسم إلى 50 جزء ، وعند تدويرها دورة كاملة يتقدم محور القياس بمقدار (0.5mm) .



- دقة الميكروميتر:- هي أصغر تدريج على جلبة القياس الرئيسي.
- حساسية الميكروميتر= س/ ن حيث أن
- ✓ س = أصغر وحدة قياس على جلبة القياس الرئيسي (الدقة).
- ن= عدد التدريجات (الأجزاء) على الورنية الدوارة .

مثال:- إذا كان أقل تدريج على جلبة القياس الرئيسي هو(0.5 mm) ، وعدد التدريجات على الورنية = 50 جزء ، أوجد حساسية الميكروميتر ؟ الحل:- حساسية الميكروميتر = = 50 / 0.5 = 0.5س = 50 / 0.50.01مم

طريقة قراءة الميكروميتر

القياس على المیکرومیتر:- هی حاصل جمع (الجزء العلوي الصحيح للقياس الرئيسي + التدريج السفلي للقياس الرئيسي + قيمة الجلبة الدوارة

سعات القياس بالميكروميترات

مع أن الميكروميتر يتميزبسهولة إستعماله وقراءته ودقة درجة القياس به إلا أن نطاق القياس به محدد، الأمر الذي يستلزم إستعمال مجموعة كبيرة من الميكروميترات، كلاً منها يغطى جزء معين من مجال القياسات التي تجرى بإستعمال الميكروميتر. وتعتبر سعات الميكروميترات المستخدمه كالآتي:

- سعات القیاس (من صفرإلی200ملم) بمجال قیاس
 قدرة 25ملم أی (صفر 25 50 75 ...).
 - سعات القياس (من 200 إلى 1000ملم) بمجال
 قياس قدرة 100ملم أي (200 300 300 400 –
 400 500 –

أنواع الميكروميترات

تختلف أنواع الميكروميترات حسب الغرض الذي التنام الآسادة الأمالة التنام الآسادة الأمارية الأم

تستخدم لأجله، وتقسم على هذا الأساس إلى الأنواع الآتية:

- ميكروميترات القياس الخارجي:- تستخدم لقياس الأبعاد الخارجية.
- میکرومیترات القیاس الداخلی:- وهی المیکرومیترات التی تستخدم فی عملیات قیاس أقطار الثقوب، أو عرض المجاری، أو أی بعد داخلی.
- ميكروميترات قياس الأعماق:- تستخدم فى قياس أعماق الثقوب أوأعماق المجارى أو إرتفاعات البروزات وغيرها .
- □ **ميكروميتر قياس سمك الأنابيب**:- يستخدم فى قياس سمك جدران الأنابيب.

أنواع و استعمالات الميكرومتر

في ورش الميكانيكا و في المختبر تتوفر الميكرومارات بأنواع و أحجام مختلفة كل منها مصمم الإجراء فياس أغراض خاصة، من بين أهم هذه الأنواع نذكر ما يلي:



ميكر ومتر قياس الأعماق



ميكر ومتر القياس الداخلي



الميكر ومتر الخارجي

